

A propos de cet utilitaire...

Cet utilitaire modifie la longueur des noms de ports PCMCIA pour compatibilité avec les utilitaires d'accès en PPP (tels que Config PPP, Free PPP ou des logiciels de communication ou de télécopie) voulant accéder à des cartes modem PCMCIA.

Il est requis pour les PowerBook 1400 livrés en système 7.6 . D'autres utilitaires identiques existent pour les PowerBook 5300, 190, 500 et 500 PowerPC restant en 7.5.2, en 7.5.3, en 7.5.5 ainsi que pour les PowerBook 1400 livrés en système 7.5.

Cet utilitaire va modifier le fichier "System" situé dans le dossier Système.
Veuillez démarrer sans extensions avant de lancer cet utilitaire.

Yann JACOB/diffusion libre