

A propos de cet utilitaire...

Cet utilitaire modifie la longueur des noms de ports PCMCIA pour compatibilité avec les utilitaires d'accès en PPP (tels que Config PPP, Free PPP ou des logiciels de communication ou de télécopie) voulant accéder à des cartes modem PCMCIA.

Il est requis pour les PowerBook 500 et 500 PowerPC en 7.5.2 qui utilisent une baie d'accueil PCMCIA (d'autres utilitaires sont requis pour les PowerBook 500 et 500 PowerPC, les PowerBook 5300 & 190 ou les PowerBook 1400 en système 7.5.3, 7.5.5 ou 7.6).

Cet utilitaire va modifier le fichier "PowerBook 5300/2300/190 enabler"" situé dans le dossier Système.  
Note: Veuillez démarrer sans extensions avant de lancer cet utilitaire.

Yann JACOB/diffusion libre

Ce patch a été fait à l'aide de ResCompare de Michael\_Hecht@mac.sas.com.