

AJURIT: MUUT

\Ohjelmat\ajurit\directx5\dx5eng.exe
Microsoft DirectX, englanninkielinen versio 5.0

AJURIT: DVD

\Ohjelmat\ajurit\dvd\creative\pcdvd\win95\dvdew95.exe
Creative PC-DVD Encore Dxr2 v. DVDE-95WEB-1-US

\Ohjelmat\ajurit\dvd\diamond\max1000\dvd101.exe
Maximum DVD 1000 v. 1.01

\Ohjelmat\ajurit\dvd\diamond\max2000\dvd100.exe
Maximum DVD 200 v. 1.0

\Ohjelmat\ajurit\dvd\diamond\max2000\dvd112.exe
Maximum DVD 200 v. 1.12 Beta

\Ohjelmat\ajurit\dvd\diamond\max2000\dvd112.txt
Maximum DVD 200 v. 1.12 Beta readme

AJURIT: ÄÄNIKORTIT

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\audiopci\win31\apiwiz31.exe
Ensoniq Audio PCI Windows 3.1 ajuri v. 3.30.06

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\audiopci\win95\apiwiz95.exe
Ensoniq Audio PCI Windows 95 ajuri v. 4.05.1038

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\audiopci\winNT351\apnt3x86.zip
Ensoniq Audio PCI Windows NT 3.51 ajuri v. 3.00.19

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\audiopci\winNT40\apnt4x86.zip
Ensoniq Audio PCI Windows NT 4.0 ajuri v. 4.00.20

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\soundscp\win31\sswiz31.exe
Soundscape/II/Elite/VIVO/VIVO 90 Windows 3.1 ajuri v. 2.01 Build 69

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\soundscp\win95\sswiz95.exe
Soundscape/II/Elite/VIVO/VIVO 90 Windows 95 ajuri v. 4.02.0151

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\soundscp\winNT\wnt_0828.exe
Soundscape/II/Elite Windows NT ajuri v. 1.10.04

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\soundscp\winNT351\ssv_wnt.exe
Soundscape VIVO/VIVO 90 Windows NT 3.51 ajuri v. 3.00.10

\Ohjelmat\ajurit\sound\ensoniq\soundscp\winNT40\ssv_wnt4.exe
Soundscape VIVO/VIVO 90 Windows NT 4.0 ajuri v. 3.00.11

\Ohjelmat\ajurit\sound\gus\pnp\pnpv22a.zip
Gravis Ultrasound PnP ajuri v. 2.20 paketti a

\Ohjelmat\ajurit\sound\gus\pnp\pnpv22b.zip
Gravis Ultrasound PnP ajuri v. 2.20 paketti b

\Ohjelmat\ajurit\sound\gus\pnp\readme.txt
Gravis Ultrasound PnP ajuri v. 2.20 readme

\Ohjelmat\ajurit\sound\sb\win31dos\s64basic.exe
Sound Blaster AWE64 ajurit, Windows 3.1 ja DOS, v. SD64-31STD-1-US (Revision 1)

\Ohjelmat\ajurit\sound\sb\win31dos\sbbasic.exe
Sound Blaster 16/SB32/AWE32 ajurit, Windows 3.1 ja DOS, v. SDR-31STD-1-US (Revision 2)

\Ohjelmat\ajurit\sound\sb\win95\sbw95up.exe
Sound Blaster 16/SB32/AWE32/AWE64 Windows 95 -ajurit v. SDR-95UPD-1-US (Revision 12)

\Ohjelmat\ajurit\sound\sb\winNT40\awent40.exe
Sound Blaster 16/AWE32/SB32/AWE64 Windows NT4.0 -ajurit v. SDR-NTDRV-1-US (Revision 5)

AJURIT: NÄYTÖNOHJAIMET

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\win95\w95-2278.exe
ATI 3D Rage II+ -piirisarjan Windows 95 -ajuri v. 4.10.2278

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\win95\w95-2278.txt
ATI 3D Rage II+ -piirisarjan Windows 95 -ajuri v. 4.10.2278 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\win95\w95pl435.exe
ATI-TV Tuner software MPEG- ja videoplayer Windows 95 v. 4.35

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\win95\w95pl435.txt
ATI-TV Tuner software MPEG- ja videoplayer Windows 95 v. 4.35 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT351\heidi351.exe
ATI 3D RAGE II+ ja 3D RAGE II -piirisarjojen Windows NT 3.51 Heidi -ajuri v. 101.16

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT351\heidi351.txt
ATI 3D RAGE II+ ja 3D RAGE II -piirisarjojen Windows NT 3.51 Heidi -ajuri v. 101.16 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT351\opgl351.exe
ATI 3D RAGE II+ ja 3D RAGE II -piirisarjojen Windows NT 3.51 OpenGL -ajuri v. 101.16

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT351\opgl351.txt
ATI 3D RAGE II+ ja 3D RAGE II -piirisarjojen Windows NT 3.51 OpenGL -ajuri v. 101.16 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT40\heidint4.exe
ATI 3D RAGE II+ ja 3D RAGE II -piirisarjojen Windows NT 4.0 Heidi -ajuri v. 101.5

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT40\heidint4.txt
ATI 3D RAGE II+ ja 3D RAGE II -piirisarjojen Windows NT 4.0 Heidi -ajuri v. 101.5 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT40\nt404392.exe
ATI 3D RAGE PRO, 3D RAGE II ja 3D RAGE II+ -piirisarjojen Windows NT 4.0 OpenGL -ajuri v. 4.3.92

\Ohjelmat\ajurit\video\ati\3drage\winNT40\nt404392.txt
ATI 3D RAGE PRO, 3D RAGE II ja 3D RAGE II+ -piirisarjojen Windows NT 4.0 OpenGL -ajuri v. 4.3.92 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\calgrafx\3demtn\win31\disk1.zip
3D Emotion Windows 3.11 asennuslevy 1

\Ohjelmat\ajurit\video\calgrafx\3demtn\win31\disk2.zip
3D Emotion Windows 3.11 asennuslevy 2

\Ohjelmat\ajurit\video\calgrafx\3demtn\win95\3dem-w95.exe
3D Emotion Windows 95 v. 4.10.01.2063

\Ohjelmat\ajurit\video\calgrafx\3demtn\winNT40\3dem-wnt4.zip
3D Emotion Windows NT 4.0 v. 4.00.1008

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\pure3d\win95\p3dw951304.exe
Pure 3D Windows 95 v. 1.30.04

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\pure3d\winNT40\p3dwnt41103.exe
Pure 3D Windows NT 4.0 v. 1.10.03, tuki Glidelle ja OpenGL:lle

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\t3d128v\win95\128vw951110.exe
Total3D 128V Windows 95 v. 1.10.10

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\t3d128v\winNT40\128vnt1004.exe
Total3D 128V Windows NT 4.0 v. 1.00.04

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\total3d\win31\t3dwin31.exe
Total3D Windows 3.1 -ajuri

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\total3d\win95\t3dw952206.exe
Total3D Windows 95 v. 2.20.06

\Ohjelmat\ajurit\video\canopus\total3d\winNT40\t3dwnt1013.exe
Total3D Windows NT 4.0 OpenGL -ajurit v. 1.00.13

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\3dblstr\win95\3dpw95up.exe
3D Blaster PCI Windows 95 v. 3DBP-95DRV-1-US (Revision 3)

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\3dblstr\WinNT40\3dbpnt4.exe
3D Blaster PCI Windows NT 4.0 v. 3DBP-NTDRV-1-US

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\3dblstr\BIOSupd\3dpd03p3.exe
3D Blaster PCI BIOS Upgrade v. 1.10.03.03 3DBP-PBIOS-1-US (Revision 2)

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\gblaster\201_202\win31\g20xw31.exe
Graphics Blaster MA201/202 Windows 3.1 v. G202-31STD-1-US (Revision 1)

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\gblaster\201_202\win95\g20xw95.exe
Graphics Blaster MA201/202 Windows 95 v. G202-95STD-1-US

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\gblaster\exxtreme\BIOSupd\gbxb355.exe
Graphic Blaster Exxtreme BIOS Upgrade v. 1.35.5 GBE-BIOS-1-US (Revision 1)

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\gblaster\exxtreme\win95\gbxw95.exe
Graphics Blaster Exxtreme Windows 95 v. GBEX-95WEB-1-US

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\gblaster\exxtreme\winNT351\gbxnt3.exe
Graphics Blaster Exxtreme Windows NT 3.51 v. GBEX-N3WEB-1-US

\Ohjelmat\ajurit\video\creative\gblaster\exxtreme\winNT40\gbxnt4.exe

Graphics Blaster Exxtreme Windows NT 4.0 v. GBEX-N4WEB-1-US

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\edge3d\edge230a.exe
EDGE 3D 2000/3000 Windows 95 -ajuri v. 2.30 paketti a

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\edge3d\edge230b.exe
EDGE 3D 2000/3000 Windows 95 -ajuri v. 2.30 paketti b

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\edge3d\edge230c.exe
EDGE 3D 2000/3000 Windows 95 -ajuri v. 2.30 paketti c

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\edge3d\edge230d.exe
EDGE 3D 2000/3000 Windows 95 -ajuri v. 2.30 paketti d

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\edge3d\readme.txt
EDGE 3D 2000/3000 Windows 95 -ajuri v. 2.30 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000\win95\w95gl1_5.exe
Fire GL 1000 Windows 95 v. 1.0997, ajuriversio 4.00003.223.1

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000\win95\readme.txt
Fire GL 1000 Windows 95 v. 1.0997, ajuriversio 4.00003.223.1 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000\winNT351\nt3gl1_5.exe
Fire GL 1000 Windows 3.5x v. 1.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000\winNT351\readme.txt
Fire GL 1000 Windows 3.5x v. 1.0997 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000\winNT40\nt4gl1_5.exe
Fire GL 1000 Windows 4.0 v. 1.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000\winNT40\readme.txt
Fire GL 1000 Windows 4.0 v. 1.0997 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000pro\win95\w951kp_3.exe
Fire GL 1000 Pro Windows 95 v. 1297

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000pro\win95\readme.txt
Fire GL 1000 Pro Windows 95 v. 1297 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000pro\winNT40\nt4f1kp3.exe
Fire GL 1000 Pro Windows NT 4.0 v. 4.00.1381.0234 / 4.00.1381.0236

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000pro\winNT40\readme.txt
Fire GL 1000 Pro Windows NT 4.0 v. 4.00.1381.0234 / 4.00.1381.0236 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000pro\BIOSupd\b1kp141.exe
Fire GL 1000 Pro BIOS -päivitys v. 1.41

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\1000pro\BIOSupd\readme.txt
Fire GL 1000 Pro BIOS -päivitys v. 1.41 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\2000\win95\w95gl2_5.exe
Fire GL 2000 Windows 95 v. rel.0997, ajuriversio 4.00003.223.1

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\2000\win95\readme.txt
Fire GL 2000 Windows 95 v. rel.0997, ajuriversio 4.00003.223.1 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\2000\winNT351\nt3gl2_5.exe
Fire GL 2000 Windows NT 3.5x v. rel.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\2000\winNT351\readme.txt
Fire GL 2000 Windows NT 3.5x v. rel.0997 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\2000\winNT40\nt4gl2_5.exe
Fire GL 2000 Windows NT 4.0 v. rel.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\2000\winNT40\readme.txt
Fire GL 2000 Windows NT 4.0 v. rel.0997 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\3000\win95\w95gl3_5.exe
Fire GL 3000 Windows 95 v. rel.0997, ajuriversio 4.00003.223.1

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\3000\win95\readme.txt
Fire GL 3000 Windows 95 v. rel.0997, ajuriversio 4.00003.223.1 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\3000\winNT351\nt3gl3_5.exe
Fire GL 3000 Windows NT 3.5x v. rel.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\3000\winNT351\readme.txt
Fire GL 3000 Windows NT 3.5x v. rel.0997 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\3000\winNT40\nt4gl3_5.exe
Fire GL 3000 Windows NT 4.0 v. rel.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\3000\winNT40\readme.txt
Fire GL 3000 Windows NT 4.0 v. rel.0997 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\4000\winNT351\nt3gl4_4.exe
Fire GL 4000 Windows NT 3.5x v. rel.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\fireGL\4000\winNT40\nt4gl4_4.exe
Fire GL 4000 Windows NT 4.0 v. rel.0997

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\monster\m3d_109.exe
Monster 3D Windows 95 ja DOS v. 1.09

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stealth2\win95\sii95101.exe
Stealth II S220 Windows 95 v. 4.10.01.0101

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stealth2\win95\readme.txt
Stealth II S220 Windows 95 v. 4.10.01.0101 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stealth2\winNT40\siint4101.exe
Stealth II S220 Windows NT 4.0 v. 4.00.1381.0101g

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stealth2\winNT40\readme.txt
Stealth II S220 Windows NT 4.0 v. 4.00.1381.0101g readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000\win95\3d295069.exe
Stealth 3D 2000 Windows 95 v. 4.10.01.0069

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000\win95\readme.txt
Stealth 3D 2000 Windows 95 v. 4.10.01.0069 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000\winNT40\3dnt40215.exe
Stealth 3D 2000 Windows NT 4.0 v. 2.15

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000\winNT40\readme.txt
Stealth 3D 2000 Windows NT 4.0 v. 2.15 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000pro\win95\3dp95069.exe
Stealth 3D 2000 Pro Windows 95 v. 4.10.01.0069

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000pro\win95\readme.txt
Stealth 3D 2000 Pro Windows 95 v. 4.10.01.0069 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000pro\winNT40\3dpnt40215.exe
Stealth 3D 2000 Pro Windows NT 4.0 v. 2.14

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\2000pro\winNT40\readme.txt
Stealth 3D 2000 Pro Windows NT 4.0 v. 2.14 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\3000\win95\3d395069.exe
Stealth 3D 3000 Windows 95 v. 4.10.01.0069

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\3000\win95\readme.txt
Stealth 3D 3000 Windows 95 v. 4.10.01.0069 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\3000\winNT40\vxnt40215.exe
Stealth 3D 3000 Windows NT 4.0 v. 2.03

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\stlth3D\3000\winNT40\readme.txt
Stealth 3D 3000 Windows NT 4.0 v. 2.03 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\BIOSup\flash149.zip
Viper V330 BIOS -päivitys v. 1.49 korteille, joissa on TV-liitäntä

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\BIOSup\flash150.zip
Viper V330 BIOS -päivitys v. 1.50 korteille ilman TV-liitäntää

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\BIOSup\readme.txt
Viper V330 BIOS -päivitys readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win31\vrwin31.exe
Viper V330 Windows 3.1x v. 1.05

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0014a.exe
Viper V330 AGP Windows 95 v. 4.10.01.0014 WHQL certified

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0014a.txt
Viper V330 AGP Windows 95 v. 4.10.01.0014 WHQL certified readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0014p.exe
Viper V330 PCI Windows 95 v. 4.10.01.0014 WHQL certified

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0014p.txt
Viper V330 PCI Windows 95 v. 4.10.01.0014 WHQL certified readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0015a.exe
Viper V330 AGP Windows 95 v. 4.10.01.0015

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0015a.txt
Viper V330 AGP Windows 95 v. 4.10.01.0015 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0015p.exe
Viper V330 PCI Windows 95 v. 4.10.01.0015

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\win95\vp0015p.txt
Viper V330 PCI Windows 95 v. 4.10.01.0015 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\winNT40\vrnt223.exe
Viper V330 Windows NT 4.0 v. 4.00.1381.0223

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\winNT40\readme.txt
Viper V330 Windows NT 4.0 v. 4.00.1381.0223 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\winNT351\vrnt310.exe
Viper V330 Windows NT 3.5x v. 1.0

\Ohjelmat\ajurit\video\diamond\viper330\winNT351\readme.txt
Viper V330 Windows NT 3.5x v. 1.0 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\128video\win95\dv95123.exe
Dynamite 128/Video Windows 95 v. 1.23

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\128video\winNT40\dvnt4101.exe
Dynamite 128/Video Windows NT 4.0 v. 1.01

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\3d_gl\win95\d3dgl286.exe
Dynamite 3D/GL Windows 95 v. 2.86

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\dynamite\os2warp\tsengw32.zip
Dynamite-sarjan OS2 Warp -ajuri

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\dynamite\win_dos\dp400i.exe
Dynamite, Dynamite VL ja Dynamite Pro Windows 95, Windows 3.1 ja MS-DOS -ajurit v. 4.00 asennuslevy 1

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\dynamite\win_dos\dp400w.exe
Dynamite, Dynamite VL ja Dynamite Pro Windows 95, Windows 3.1 ja MS-DOS -ajurit v. 4.00 asennuslevy 2

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\power\win_dos\dw400i.exe
Dynamite Power Windows 95, Windows 3.1 ja MS-DOS -ajurit v. 4.00 asennuslevy 1

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\power\win_dos\dw400w.exe
Dynamite Power Windows 95, Windows 3.1 ja MS-DOS -ajurit v. 4.00 asennuslevy 2

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\stingray\128_3d\fs435b11.exe
Stingray 128/3D ja S3318TV VBE 2.0 Flash BIOS -päivitys v. 4.35 BIOS Build 11

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\stingray\128_3d\s128w119.exe
Stingray 128/3D Windows 95 v. 1.19

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\stingray\128_3d\s435b13.exe
Stingray 128/3D VESA 2.0 BIOS Extensions TSR v. 4.35 Build 13

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\termintr\3d\win95\t3d127.exe
Terminator 3D ja Terminator 3D/DX Windows 95 v. 1.27

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\termintr\3d\winNT40\t3dnt411.exe
Terminator 3D Windows NT 4.0 v. 1.01

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\termintr\dram\win95\t95465.exe
Terminator 32/DRAM ja Terminator 64/DRAM Windows 95 v. 4.65

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\termintr\vram\win95\gtw95920.exe
Terminator 64/VRAM Windows 95

\Ohjelmat\ajurit\video\hercules\dynamite\thriller\win95\thvidcap.exe
Thriller 3D Windows 95 Video Capture v. 1.51

\Ohjelmat\ajurit\video\intrgrph\intense\BIOSupd\i3db1031.zip
Intense 3D 100 Flash BIOS -päivitys v 04.03.31.30

\Ohjelmat\ajurit\video\intrgrph\intense\win95\vgafix.zip
Intense 3D 100, korjaa tietokoneen hyytymisen asennuksen yhteydessä

\Ohjelmat\ajurit\video\intrgrph\intense\win95\wn953133.zip
Intense 3D 100 Windows 95 v. 04.03.31.33

\Ohjelmat\ajurit\video\intrgrph\intense\winNT40\i3d10040.zip
Intense 3D 100 Windows NT 4.0 v. 04.00.01.09

\Ohjelmat\ajurit\video\jazz\adrenalin\win95\serv_pak.zip
Adrenaline Rush 3D Windows 95 Service Pack

\Ohjelmat\ajurit\video\matrox\m3d\m3d.exe
Matrox m3D alkuperäiset ajurit v.1.0

\Ohjelmat\ajurit\video\matrox\mille\BIOSupd\setup311.zip
Mystique, Millennium, Millennium II PCI ja AGP BIOS-päivitys, v. 1.60 Mystique, v. 2.80 Millennium, v. 1.20 Millennium II PCI ja v. 1.10 Millennium II AGP

\Ohjelmat\ajurit\video\matrox\mille\win31\1693_142.exe

Mystique, Millennium ja Millennium II Windows 3.1x Powerdesk v. 1.42

\Ohjelmat\ajurit\video\matrox\mille\win95\1677_380.exe
Mystique- ja Millennium -sarjojen Windows 95 PowerDesk-ajurit v. 3.80

\Ohjelmat\ajurit\video\matrox\mille\winNT351\1597_233.exe
Mystique, Millennium ja Millennium II Windows NT 3.5/3.51 v. 2.33

\Ohjelmat\ajurit\video\matrox\mille\winNT40\1597_330.exe
Mystique- ja Millennium -sarjojen Windows NT 4.0 -ajurit v. 3.30

\Ohjelmat\ajurit\video\orchid\righteos\win95\r3dv30.exe
Orchid Righteous 3D Windows 95 v. 3.0

\Ohjelmat\ajurit\video\orchid\righteos\win95\right301.exe
Orchid Righteous 3D Windows 95 Glide ja DirectX

\Ohjelmat\ajurit\video\quantum\obsidian\win95\100sb_95.exe
Quantum 3D Obsidian Windows 95 OSR 2 Release 2 v. 2.41.1

\Ohjelmat\ajurit\video\quantum\obsidian\win95\readme.txt
Quantum 3D Obsidian Windows 95 OSR 2 Release 2 v. 2.41.1 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\quantum\obsidian\winNT40\100sb_nt.exe
Quantum 3D Obsidian Windows NT 4.0 Release 2 BETA 1 v. 2.41

\Ohjelmat\ajurit\video\quantum\obsidian\winNT40\readme.txt
Quantum 3D Obsidian Windows NT 4.0 Release 2 BETA 1 v. 2.41 readme

\Ohjelmat\ajurit\video\realvisi\flash3d\glide\grtvgr.exe
Flash 3D Glide 2.43 Runtime Windows 95 ja Windows NT 4.0

\Ohjelmat\ajurit\video\realvisi\flash3d\win95\flash243.zip
Flash 3D Windows 95 v. 1.2

\Ohjelmat\ajurit\video\realvisi\flash3drush\BIOSupd\bios0013.zip
Flash 3D Rush BIOS -päivitys v. 00.13

\Ohjelmat\ajurit\video\realvisi\flash3drush\win95\rush243.zip
Flash 3D Rush Windows 95 v. 1.2

\Ohjelmat\ajurit\video\realvisi\pwr3dgl\win95\w950159.zip
Power 3D GL ja Power 3D GL-II Windows 95 v. 0159

\Ohjelmat\ajurit\video\realvisi\pwr3dgl\winNT40\i4029r20.zip
Power 3D GL ja Power 3D GL-II Windows NT 4.0 v. 2.9, OpenGL v. 1.1.20

\Ohjelmat\ajurit\video\videolgc\apoclpse\3d\3d410.exe
Apocalypse 3D Windows 95 v. 4.1.0

\Ohjelmat\ajurit\video\videolgc\apoclpse\3dx\3dx410.exe

Apocalypse 3Dx Windows 95 v. 4.1.0

\\Ohjelmat\ajurit\video\videolgc\apoclpse\5d\5d410.exe
Apocalypse 5D Windows 95 v. 4.1.0

\\Ohjelmat\ajurit\video\videolgc\apoclpse\5dsonic\5ds410.exe
Apocalypse 5D Sonic Windows 95 v. 4.1.0

\\Ohjelmat\ajurit\video\voodoo\d3rtvg.exe
3Dfx Voodoo Graphics Reference Direct3D -ajurit

\\Ohjelmat\ajurit\video\voodoo\grtvgr.exe
Glide 2.43 Runtime

\\Ohjelmat\ajurit\video\voodoo\oemrushd.exe
Voodoo Rush (Dual Board) v. 4.10.01.2063/2.14

\\Ohjelmat\ajurit\video\voodoo\oemrushs.exe
Voodoo Rush (Single Board) v. 4.10.01.2063/2.14

\\Ohjelmat\ajurit\video\voodoo\s3fix.exe
3Dfx S3 Fix kit, korjaa vanhempien S3-korttien ja voodoo-korttien väliset ongelmat

