

## Cómo empezar

Se puede acceder a la aplicación de Control de 3dfx Tools mediante el Panel de control de Windows.

- 1 Haga clic en el botón **Inicio** de Windows, ponga el cursor en **Configuración** y luego haga clic sobre **Panel de control**.
- 2 Haga doble clic en el icono de **3dfx Tools**.

## Para obtener ayuda

Existe ayuda en línea la que se puede acceder oprimiendo la **tecla F1** mientras se está en la página de control de 3dfx Tools. Esto entregará información general de ayuda para controlar 3dfx Tools.

Se puede acceder a los contenidos completos de ayuda desde la ayuda en línea o haciendo clic en el botón **Ayuda** en la aplicación Control de 3dfx Tools. Esto entrega información sobre cualquier consulta de 3dfx Tools.

## **Para una herramienta específica**

Existe ayuda en línea para cada herramienta individual y ésta se puede acceder oprimiendo la **tecla F1** mientras se está en cualquiera de las páginas de control de herramientas. Esto entregará información de ayuda sobre la página en uso.

## Eliminación de 3dfx Tools

Para sacar 3dfx Tools de su sistema:

- 1 Cierre todos los programas.
- 2 Haga clic en el botón **Inicio** de Windows, ponga el cursor en **Configuración** y luego haga clic sobre el **Panel de control**.
- 3 Haga doble clic en el icono de **Agregar o eliminar programas**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.
- 5 Debe reiniciar su sistema para completar la eliminación de 3dfx Tools.

## **Página de Control de 3dfx Tools**

Esta es la página de control general para 3dfx Tools.

La página de control contiene una lista de todas las herramientas instaladas actualmente y permite al usuario habilitar o inhabilitar estas herramientas según sea necesario.

Si hay instalado más de un acelerador de gráficos, la herramienta se puede activar o desactivar para cada tarjeta concreta.

## Cómo habilitar o inhabilitar una herramienta

Para habilitar o inhabilitar una herramienta:

- 1 Seleccione el acelerador de gráficos para el que desea activar o desactivar la herramienta.
- 2 Seleccione o elimine la selección del **casilla de verificación** de la herramienta, según sea necesario.
- 3 Haga clic en el botón **Aplicar** o en **Aceptar** si desea aplicar los cambios.  
Si quiere deshacer los cambios haga clic en **Cancelar**.

Las páginas de control para herramientas inhabilitadas no se desplegarán en la aplicación de Control de 3dfx Tools ni en la página de Configuraciones avanzadas.

## **Acerca de 3dfx Tools**

Se puede acceder al **Cuadro Acerca de** 3dfx Tools **haciendo clic con el botón izquierdo del mouse** en la **barra de título** de la aplicación de Control de 3dfx Tools y seleccionando Acerca de 3dfx Tools.

El **Cuadro Acerca de** contiene información sobre la Versión.

