

Chapitre 8 – Dégradation des matériaux

EXERCICE 8-11

Cas A (oxydation linéaire) : 1, 3, 5.

Cas B (oxydation logarithmique) : 2, 4